

«Утверждаю»  
Президент АО «Тараэнергоцентр»



Моор Т.Ф.



«    »    20    г.

**АКТ**  
**дефектации парового котла**  
**БКЗ 160-100 ст.№2**

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе: вице-президент по производству Шакиров М.С., главный инженер Жакашев С.Т., начальник КТЦ Березкин С.Н., начальник СЦР Байзаков А.К, руководитель группы по МиВ Деревянко Е.В., составили настоящий Акт о том, что после гидравлического испытания и осмотра поверхностей нагрева котла БКЗ 160-100 ст.№2, учитывая выявленные дефекты, необходимо запланировать в 2024 году вывести в капитальный ремонт вышеназванный котел с типовым и сверх типовым объемом работ и контролем металла для надежности работы котла, с проведением диагностирования и заменой следующих узлов и деталей:

1. Замена запорно-регулирующей арматуры и ГПЗ.
2. Замена паросборной камеры типоразмерами 273X35 сталь 12Х1МФ.
3. Замена холодного пакета пароперегревателя в сборе с коллекторами (камерами).
4. Замена калорифера, на основе достижения передовых разработок.
5. Замена коробов, компенсаторов, подвесных пружин и теплоизоляции газоздуховодов.
6. Техническое диагностирование. Продление срока паркового ресурса.

**ПОДПИСИ:**

 Шакиров М.С.  
 Жакашев С.Т.  
 Березкин С.Н.  
 Байзаков А.К.  
 Деревянко Е.В.

«Утверждаю»  
Президент АО «Таразэнергоцентр»



Моор Т.Ф.

«    »    20    г.

**АКТ**  
**дефектации водогрейного котла**  
**ПТВМ-100-150 ст.№4**

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе: вице-президент по производству Шакиров М.С., главный инженер Жакашев С.Т., начальник КТЦ Березкин С.Н., начальник СЦР Байзаков А.К., руководитель группы по МиВ Деревянко Е.В., составили настоящий Акт о том, что после гидравлического испытания и осмотра котла ПТВМ 100-150 ст.№ 4, учитывая выявленные дефекты, необходимо запланировать в 2024 году вывести в капитальный ремонт вышеназванный котел со сверх типовым объемом работ и заменой:

1. Техническое диагностирование. Продление срока паркового ресурса.
2. Замена боковых экранов - 100 %.
3. Ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры.
4. Замена горелок (6 шт).

**ПОДПИСИ:**

Шакиров М.С.

Жакашев С.Т.

Березкин С.Н.

Байзаков А. К.

Деревянко Е.В.

«Утверждаю»  
Президент АО «Таразэнергоцентр»



Моор Т.Ф.





«    »    20\_\_ г.

**АКТ**  
**дефектации водогрейного котла**  
**ПТВМ-100-150 ст.№5**

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе: вице-президент по производству Шакиров М.С., главный инженер Жакашев С.Т., начальник КТЦ Березкин С.Н., начальник СЦР Байзаков А.К, руководитель группы по МиВ Деревянко Е.В., составили настоящий Акт о том, что после гидравлического испытания и осмотра котла ПТВМ 100-150 ст.№ 5, учитывая выявленные дефекты, необходимо запланировать в 2024 году вывести в капитальный ремонт вышеназванный котел со сверх типовым объемом работ и заменой:

1. Техническое диагностирование. Продление срока паркового ресурса.
2. Замена конвективной части - 10 %.
3. Ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры.
4. Замена горелок (6 шт).

**ПОДПИСИ:**

 Шакиров М.С.  
 Жакашев С.Т.  
 Березкин С.Н.  
 Байзаков А. К.  
 Деревянко Е.В.

«Утверждаю»  
Президент АО «Таразэнергоцентр»



Моор Т.Ф.






«    »    20    г.

**АКТ**  
**дефектации на деаэраторы**  
**(атмосферные 6 ата) №1, №2**

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе: вице-президент по производству Шакиров М.С., главный инженер Жакашев С.Т., начальник КТЦ Березкин С.Н., начальник СЦР Байзаков А.К., руководитель группы по МиВ Деревянко Е.В., составили настоящий Акт о том, что после осмотра деаэраторы №1, №2 необходимо:

1. Техническое диагностирование. Продление срока паркового ресурса.
2. Ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры.

**ПОДПИСИ:**

 Шакиров М.С.  
 Жакашев С.Т.  
 Березкин С.Н.  
 Байзаков А.К.  
 Деревянко Е.В.